

Tabel 1 Overschrijdingen mengmonster bovengrond en ondergrond

Monster (cm-m.v.)	Component	Overschrijding
mm bovengrond	Diverse individuele PAK's PAK-som Nikkel Koper Cadmium Lood Kwik	45*A-waarde 2* A-waarde 1* A-waarde 2* A-waarde 2* A-waarde 2* B-waarde 4* A-waarde
mm ondergrond	Nikkel Koper Cadmium Zink Cadmium Lood Kwik EOX	3*A-waarde 2*A-waarde 2*A-waarde 3*A-waarde 2*A-waarde 1*B-waarde 3*A-waarde 4*A-waarde

Conclusies

De grond op de bouwlocatie is licht tot matig verontreinigd met PAK, EOX en enkele zware metalen. De verontreinigingen worden toegeschreven aan de aanwezige puinbrokjes, slakken en kooldeeltjes in de grond.

Aanbevelingen

Aanbevolen wordt, om in overleg met de gemeente Edam vast te stellen, welke vervolgstappen nodig zijn.

Voor vragen of opmerkingen over deze rapportage kunt u contact opnemen met de heer ir. H.J.A.M. Schrauwen (projectleider) of mevrouw drs. J.G.R. Weggemans van de Sector Bodem en Afvalstoffen van mijn bureau.

Hoogachtend,

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
 bkh adviesbureau
raadgevende ingenieurs

J. Visser

Delft, 11 MAART 1994

