

SAMENVATTING

Naar aanleiding van de mogelijke overdracht is door Landview BV MilieuOnderzoeksBureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Burgemeester van Baarstraat 81 te Volendam, gemeente Volendam-Edam.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een homogeen verdachte locatie. Het veldwerk is uitgevoerd volgens de BRL K907/01 richtlijnen.

In het mengmonster van de bovengrond (bovengrond2) zijn lichte verontreinigingen met zink en PAK geconstateerd. In de mengmonsters van de bovengrond (bovengrond1) en de ondergrond zijn geen verontreinigingen met de onderzochte stoffen aangetroffen.

In het grondwater zijn geen verontreinigingen met de onderzochte stoffen aangetroffen.

Tijdens het veldwerk zijn visueel op en in de bodem geen asbest verdachte materialen aangetroffen.

De aangetroffen verontreinigingen zijn echter dusdanig gering dat voor het instellen van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het beoogde gebruik.

Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er, gezien de aangetroffen lichte verontreinigingen, beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Als toch verontreinigde grond buiten de locatie moet worden toegepast, dient de grond te worden onderzocht in het kader van het Bouwstoffenbesluit.