

0. SAMENVATTING

A. Algemene gegevens

- Soort onderzoek : verkennend bodemonderzoek.
- Aanleiding : aanvraag bouwvergunning.
- Locatie : deel van het perceel aan de Oosterweg E12 te Purmer
- Oppervlakte : circa 690 m².
- Terreinsituatie : tuin en boomgaard.

B. Bodemopbouw en geohydrologie

- Lokale bodemopbouw : vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte (2,5 m-mv) niet tot zwak siltige klei.
- Grondwaterstand : 0,60 m-mv.
- Grondwaterstroming : waarschijnlijk onder invloed van oppervlaktewater (perceel omringd met sloten).

C. Analyseresultaten

- Bovengrond : lood en zink boven de S-waarden.
- Ondergrond : geen van de geanalyseerde parameters boven de S-waarden en/of detectiegrenzen.
- Grondwater : geen van de geanalyseerde parameters boven de S-waarden en/of detectiegrenzen.

D. Conclusies en aanbevelingen

In het verkennend bodemonderzoek op de onderzoekslocatie aan de Oosterweg E12 te Purmer wordt geconcludeerd dat:

Grond

- de bovengrond verontreinigd is met lood en zink;
- de ondergrond niet verontreinigd is met de geanalyseerde parameters;

Water

- het grondwater niet verontreinigd is met de geanalyseerde parameters.

Opgemerkt wordt dat:

- eventueel vrijkomende bovengrond niet zonder meer is her te gebruiken;
- de oorspronkelijke onderzoekshypothese van een niet verdachte locatie niet is bevestigd.

Aanbevolen wordt de onderzoeksresultaten in verband met de aanvraag van een bouwvergunning aan de gemeente Edam/Volendam te overleggen.

Opgemerkt wordt dat zes weken na uitvoering van het veldwerk de grondmonsters zonder tegenbericht door het laboratorium worden vernietigd. Indien u een langere bewaartijd wenst, zullen door het laboratorium kosten in rekening gebracht worden.