

## SAMENVATTING

Naar aanleiding van de aanvraag van een bouwvergunning is door Landview BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Zuidende 67 te Volendam, gemeente Edam-Volendam. Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NVN 5740 richtlijnen voor een niet-verdachte locatie.

In het grondwater en in de bovengrond zijn geen verontreinigingen met de onderzochte stoffen aangetroffen. In de ondergrond zijn lichte tot matige verontreinigingen met zware metalen en minerale olie aangetroffen.

De aangetroffen verontreinigingen voldoen aan het verwachtingspatroon en zijn echter dusdanig gering dat voor het instellen van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien. Hierbij speelt tevens een rol dat de meest verdachte monsters zijn onderzocht. Op de locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie en is geen gevaar voor verspreiding van verontreinigingen.

Wel bestaan er bij graafwerkzaamheden op het terrein, gezien de aangetroffen lichte verontreinigingen, beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van eventueel vrijkomende ondergrond.